

OVERSIKT SKORSTEINER

Frognerkompleks eierseksjoner
2020-09-10

I forbindelse med rehabiliteringen av skorsteiner i 2015 ble det avdekket at noen skorsteiner ikke var i bruk, det vil si ingen ildsteder tilknyttet. Disse skorsteinene ble ikke rehabilitert. Det kan derfor ikke tilkobles nye ildsteder til disse skorsteinene, de er stengt.

- ☐ Skorsteiner som er rehabilitert og i bruk
- ☒ Skorsteiner som er stengt permanent (ikke rehabilitert 2015)
- ☐ Skorstein uten metallrør
- ☒ Skorstein foret med metallrør

Merknader:

Skorstein 6 og 10 er tilknyttet fyr i kjeller. Begge fyrkjelene er nå stengt.

Skorstein 5 og 5A er stengt under 2 etasje.

Skorstein 26 er stengt under 5 etasje.

