

Rapport

Generelt

Formålet med øvelsen er å sørge for at nøkkelpersoner i anlegget gjøres trygge på hvordan en eventuell evakuering håndteres, samt sikre at alle er kjent med byggets forutsetninger, rømningsveier, slukkerutstyr etc.

Minst 5 representanter fra driftslaget må være representert ved øvelsen og øvelsen skal formidles til hallvakter i klubben.

Rapporten skal etter godkjenning av BYM skrives ut og legges tilgjengelig for hallvakt!

Gjennomføring

For at øvelsen skal godkjennes skal det gjennomføres en brannvernrunde i hallen. Alle deltagerne skal minimum være kjent med med følgende:

	Gjennomført (kryss av)
Byggets forutsetninger (personbelastning)	x
Antall rømningsveier og plassering (se orienteringsplan)	x
Plassering av slukkerutstyr og fiktiv test av dette	x

I tillegg skal følgende scenario gjennomgås og oppsummeres under:

Turnering med nær maks belastning/personer i hallen. Brannalarm utløses og det oppdages røyk fra kjøkken

Hvordan bør hallvakt agere, prioriteres og eventuelt delegere oppgaver?

Oppsummering

Handlingsplan ved røyk fra kjøkken og fullsatt hall (ca. 500 mennesker):

1. Vi har avtalt et oppmøtested ved uforutsette hendelser hvor arbeidsoppgaver blir fordelt. Ved full hall vil dette være minst 4 personer (vakter, hvorav 1 leder). Dersom det noen gang under hendelsesforløpet skulle trenge flere hjelpere, så er det ved full hall alltid folk vi kjenner som vil kunne hjelpe til der det trengs.
2. 2 vil da starte evakuering så fort alarmen går og vi har automatisk varsling til OBRE.
3. 1 vil gå til vaktbua og bruke høyttaleren til hallen og oppfordre alle til å gå kontrollert mot hovedutgangen hvor vaktene holder dørene åpne.
4. Hovedansvarlig vil så fort som mulig i forhold til folk som er på vei ut av hallen ta en rask titt inn på kjøkkenet for å forvisse seg om at det ikke er folk der. Det må ikke gjøres før det er sikkert at publikum ikke blir eksponert for røyk, og i vår hall må det åpnes 2 dører for å få bekreftet dette. Ettersom kjøkkenet ligger på plan 2 og hovedutgangen og andre rømningsveier er på grunnplan og røyken alltid stiger mot taket (som jo er høyt), er det lite trolig at publikum vil bli utsatt for røyk.

5. Kjøkkenet hos oss har rikelig med røykdetektorer og er dessuten sprinklet (dvs. slukkevann fra taket). Dersom det er tomt er det viktig at alle dører forblir lukket å hindre røykspredning og at ikke andre også skal titte inn.
6. Når høytalermannen etter hvert blir overflødig, blir hans oppgave å sjekke garderober og andre rom hvor folk kan oppholde seg, og få disse ut av bygget/være trygg på hallen blir tomt.
7. Ettersom det anslagsvis tar 7-9 min før brannvesenet kommer, kan lederen som passer kjøkkenet så fort som mulig ta en oversikt om eventuell utvikling mht kjøkkensituasjonen. Dersom vedkommende mener det er greit å løse ved å dra ut en stikkontakt, tømme på pulver, sette opp vindu eller andre tiltak for å løse problemet før sprinkelanlegget slår ut, gjøres det. Vedkommende må kunne holde pusten gjennom hele oppdraget og være sikker på det, for ingen skal eksponeres for branngasser. Vedkommende bør også ha en som overvåker det hele og kan komme til unnsetning dersom noe skulle gå galt. Det tryggeste og beste er dog å sette klart brannslukningsapparat/brannslange fra husets brannskap og overlate det hele til OBRE.
8. En av de som står i døra må omprioriteres til å ta imot OBRE ved branntavla når de ankommer og følge dem til skadestedet.
9. Publikum står oppstilt på den store grusbanen på siden av hallen, et godt stykke unna hallen. Ofte greit å gi en av de evakuerte ansvar for at ingen løper inn igjen dersom noen skulle være savnet og å varsle en av oss dersom noen skulle ha andre problemer.
10. Veldig viktig at alle vakter opptrer rolig og balansert. Klare beskjeder og et lite smil funker ofte bra dersom noen blir stressa og skulle agere atypisk som jo kan ha en tendens til å smitte.
11. Dersom det er noe som skulle skjære seg, så må vi selvfølgelig være klare på at alle branddører på grunnplan kan åpnes i løpet av ca. 1 min.

En brann i kjøkkenet hos oss vil med stor grad av sikkerhet slukke seg selv ut fra de gitte forutsetninger mht. røykdetektorer og sprinkling, såfremt det ikke er propan inn i bildet da (men det er det ikke hos oss). Følgelig skal vi i størst mulig grad sørge for at alle i bygget blir evakuert ut på en trygg, behagelig og riktig måte ved ganske enkelt å følge husets branninstruks etter beste evne og minimere alle andre ødeleggelser så godt det lar seg gjøre ut fra den enkeltes forutsetninger. Normalt sett er det rimelig å tro at vi har greid å tømme hall før utrykningsetatene ankommer.

Det er sjelden fullsatt hall i Lambertseter flerbrukshall. Alle tilsynsvakter som brukes i hallen har fått opplæring, og har branninstruksen slått opp i vaktbua. Det som er beskrevet ovenfor gjelder ved full hall, hvor man tar ekstra forholdsregler, med flere vakter.